

X7018600

X7018550

X7018500

Y56290

Y563000

Y563050

Y563100

Situasjonsplan rekkehusboliger 20-09-2017

Eksit. OV225 BTG (1960) er i meget dårlig tilstand. Fra kumpunkt 36433 går ledningen 114 meter nedstrøms til en kum som er tilknyttet en AF225-ledning som fortsetter sørøst. Fra kumpunkt 36433 (under VL-MTV?) og norvest går ledningen parallelt med eiendommen Drammensvegen 64 til et endepunkt tilkn. et sluk/SF. Lengden her er 66 m.

Eiendomsgrense 30/85

MeTroVann. SP315 PVC-U SN8. fra innm.data mottatt 15.09.2017. Streken har samme tykkelse som SP-ledningen (yttre diameter)

Nærføringsgrense for MeTroVann-ledninger. Det er ikke tillatt å grave innefor denne grenselinje da dette er en vedtatt hensynsone som er definert med en avstand på 5 meter fra ytterkant av rør (SP315 PVC-U SN8)

MeTroVann\_SomBygget. Dwg-fil fra Rambøll 29-06-2017. VL1000 DUKT.STJ. Streken har samme tykkelse som VL (yttre diameter)

Tegningsnummer: **HB 101** Revisjon: **F-02**

**TEGNFORKLARING**

- VL prosjektert (vann)
- SP prosjektert (spillvann)
- OV prosjektert (overvann)
- VA-kum prosjektert
- Brannstender (Melhuskroken)
- VL eksisterende
- SP eksisterende
- OV eksisterende
- Ledn. ute av drift
- VA-kum eksisterende (S+O+V)

F-02	Overordnet VA-plan	21.11.17	BSL	LSA
F-01	VA-plan til reguleringsplan	11.05.17	LSA	LSA
O-01	Tegning opprettet	11.05.17	LSA	LSA
Rev.	Test:	Rev.dato:	Tegn:	Korrig:

**FORPROSJEKT**

Prosjekt:  
**Drammensvegen 64 - nye boliger**

Oppdragsfører:  
**Nordic Estate AS**

**Overordnet VA-plan**

Oppdragsleder: LSA  
Koordnert: Euref 89,UTM32  
Oppdragsnr.: 612809-01  
Hendelsesnr.: NN2000

Målestokk: 1:250  
Arkformat: A1

Tegn. nr.: **HB 101** Rev.: **F-02**  
Fag Type Etg. Leper: